


**CAUTION/ATTENTION/VORSICHT/LET OP/ATTENZIONE/PRECAUCIÓN/CUIDADO/
DİKKAT/ΠΡΟΣΟΧΗ/POZOR/OPREZ/ВНИМАНИЕ/PAŽNJA/FORSIGTIG/HUOMIO/
FORSIKTIG/VAR FÖRSIKTIG/PRZESTROGA/UPOZORNĚNÍ/VIGYÁZAT/
UPOZORNENIE/ATENȚIE/UZMANĪBU/DĒMESIO/ETTEVAATUST/САҚ БОЛЫҒЫЗ/
تنبيه/PERHATIAN/注意/주의**



EN		The front cover has sharp metal wheels located inside the top of the cover. Touching them may cause injury. Therefore, when removing jammed paper, be careful not to touch the metal wheels.	TR		Ön kapak, kapağın üst kısmının iç tarafında bulunan keskin metal tekerleklerle sahiptir. Bunlara dokunmak yaralanmaya neden olabilir. Bu nedenle, sıkışan kağıdı çıkarırken, metal tekerleklerle dokunmamaya dikkat edin.
FR		Le couvercle avant est muni de roulettes en métal coupantes situées à l'intérieur du haut du couvercle. Il existe un risque de blessure en cas de contact. Par conséquent, veuillez à ne pas toucher les roulettes en métal lors du retrait du papier coincé.	EL		Το μπροστινό κάλυμμα διαθέτει αιχμηρούς μεταλλικούς τροχούς που βρίσκονται εντός του επάνω καλύμματος. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση αγγίγμάτος τους. Για αυτό, κατά την αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού φροντίστε να μην αγγίζετε τους μεταλλικούς τροχούς.
DE		Die vordere Abdeckung besitzt scharfkantige Metallräder im oberen Teil der Abdeckung. Bei einer Berührung könnten diese Verletzungen verursachen. Achten Sie deshalb beim Entfernen von gestautem Papier darauf, die Metallräder nicht zu berühren.	SL		Na sprednjem pokrovu so ostra kovinska kolesca na notranjem zgornjem delu pokrova. Če se jih dotaknete, se lahko poškodujete, zato pri odstranjevanju zagozdenega papirja pazite, da se ne dotaknete kovinskih kolesc.
NL		De behuizingkap aan de voorkant heeft scherpe metalen wieltjes bovenaan de binnenkant van de kap. Als u deze aanraakt, kunt u letsel oplopen. Let daarom op dat u de metalen wieltjes niet aanraakt wanneer u vastgelopen papier verwijdt.	HR		Prednji poklopac ima oštre metalne kotačiće koji se nalaze unutar gornjeg dijela poklopca. Ako ih dodirnete mogli biste se ozlijediti. Stoga pazite da prilikom uklanjanja papira koji je zapeo ne dodirnete metalne kotačiće.
IT		La copertura anteriore è dotata di rotelline metalliche affilate situate all'interno della parte superiore del coperchio. Il contatto con queste parti può causare lesioni. Pertanto, quando si rimuove la carta inceppata, fare attenzione a non toccare le rotelline metalliche.	MK		Предниот капак има остри метални тркалца што се наоѓаат во внатрешноста на горниот дел од капакот. Не допирајте ги, бидејќи може да се повредите. Затоа, кога отстранувате заглавена хартија, внимавајте да не ги допирате металните тркалца.
ES		La tapa delantera tiene ruedas de metal afiladas dentro de la parte superior de la tapa. Si se tocan, pueden causar lesiones. Por ello, cuide de no tocar las ruedas de metal al retirar papel atascado.	SR		Prednji poklopac ima oštre metalne točkice koji se nalaze unutar gornjeg dela poklopca. Ako ih dodirnete možete se povrediti. Stoga pazite da ne dodirnete metalne točkice prilikom uklanjanja zaglavljenog papira.
PT		A tampa dianteira está equipada com rodas metálicas situadas no interior da parte superior da tampa. Tocar nelas pode provocar ferimentos. Por esse motivo, quando retirar papel encravado, tenha cuidado para não tocar nas rodas metálicas.	DA		Frontdækslet har skarpe metalhjul inden i toppen af dækslet. Hvis der berøres, kan det forårsage personskade. Når der fjernes fastklemt papir, skal man derfor være forsigtig med ikke at røre metalhjulene.

FI		Etukannessa on terävät metallipyörät, jotka sijaitsevat kannen yläosan sisäpuolella. Niiden koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Varo sen vuoksi koskettamasta metallipyöriä, kun irrotat paperitukosta.	KK		Алдыңғы қақпақтың жоғарғы ішкі жағында орналасқан өткір металл дөңгелектер болады. Оларды ұстасаңыз, жарақаттануыңыз мүмкін. Сондықтан кептеліп қалған қағазды алғанда, металл дөңгелектерге қолыңыз тиіп кетпесін.
NO		Frontdekselet har skarpe metallhjul på innsiden, øverst på dekselet. Du kan skade deg hvis du berører dem. Derfor er det viktig å unngå å komme berøre metallhjulene når du trekker ut fastkilt papir.	AR		حتوي الغطاء الأمامي على عجلات معدنية حادة موجودة بداخل الجزء العلوي من الغطاء. وقد تؤدي ملامستها إلى التعرض للإصابة. وبالتالي يجب توخي الحذر لعدم ملامسة العجلات المعدنية عند إزالة الورق المحشور.
SV		Fronthöljet har skarpa metallhjul som sitter på insidan av höljets överkant. Att röra dem kan leda till skador. Därför ska man vara noga med att inte röra metallhjulen när man tar loss papper som fastnat.	ID		Penutup depan memiliki roda logam yang tajam, yang terletak di bagian atas penutup. Menyentuhnya dapat menyebabkan cedera. Oleh karena itu, saat melepas kertas yang macet, hati-hati agar jangan sampai menyentuh roda logam.
PL		Przednia pokrywa ma ostre metalowe kółka wewnątrz górnej części. Dotknięcie ich może spowodować obrażenia. Z tego względu przy usuwaniu zaciętego papieru należy uważać, aby nie dotknąć tych kółek.	SC		前盖的顶部内侧有尖锐的金属齿轮。触碰可能导致人身伤害。因此，在取出卡住的纸张时，请小心不要触碰金属齿轮。
CS		Na předním krytu jsou ostrá kovová kolečka uvnitř horní části krytu. Dotýkání se jich může vést k poranění. Proto při vytahování zaseklého papíru dávejte pozor, abyste se kovových koleček nedotkli.	TC		前盖的頂部內側有尖銳的金屬齒輪。觸碰可能會導致受傷。因此，在取出卡住的紙張時，請小心不要觸碰金屬齒輪。
HU		Az elülső fedél belsejében a tetejénél és fémhengerek vannak. Érintésük sérülést okozhat. Az elakadt papír eltávolítása során ezért vigyázzon, hogy ne érjen a fémkerekekhez.	KO		전면 커버 내부 상단에는 금속 휠이 장착되어 있습니다. 여기를 만지면 상처를 입을 수 있습니다. 막힌 용지를 제거할 때는 금속 휠에 닿지 않도록 주의하십시오.
SK		Predný kryt má v hornej časti umiestnené ostré kovové kolieska. Ak sa ich dotknete, môžete sa poraniť. Preto si pri vyberaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste sa nedotkli kovových koliesok.	JA		フロントカバー内上部に尖った金属輪があります。触れるとけがをするおそれがありますので、詰まった用紙を取り除く際は、金属輪に触れないよう注意してください。
RO		Capacul frontal este prevăzut cu roți de metal ascuțite, situate în partea superioară a capacului. Atingerea acestora poate cauza răni. Prin urmare, atunci când eliminați hârtia blocată, fiți atenți să nu atingeți roțile de metal.			
BG		Предният капак е оборудван с остри метални колелца, разположени в горната част на вътрешността на капака. Възможно е да се нараните, ако ги докоснете. Поради това, когато отстранявате заседнала хартия, внимавайте да не докоснете металните колелца.			
LV		Priekšējā vāka iekšpusē augšā ir asi metāla ritentiņi. Tiem pieskaroties, iespējams savainoties. Tāpēc esiet uzmanīgs un nepieskarieties metāla ritentiņiem, izņemot iesprūdušo papīru.			
LT		Priekinis dangtis turi aštrius metalinius ratukus, esančius dangčio viršuje. Juos palietus galima susižaloti. Todėl išimdami įstrigusį popierių būkite atsargūs, kad nepriliestumėte metalinių ratukų.			
ET		Esikaanel on teravad metallrattad, mis asuvad kaane pealise sees. Nende puudutamine võib põhjustada vigastusi. Seetõttu tuleb kinnijäänud paberi eemaldamisel olla ettevaatlik, et mitte puudutada metallrattaid.			
RU		Передняя крышка оборудована острыми металлическими колесами, которые находятся внутри нее. Касание этих колес может привести к травмам. Поэтому будьте осторожны при удалении замятой бумаги и не прикасайтесь к металлическим колесам.			